







Všechny provzdušňovací elementy byly plné těchto „nádorů“, pod kterými byly letité nánosy špíny. Ty znemožňovaly dostatečné provzdušnění a tedy špatnou funkci čištění.